



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА)

Вильвенская ул., д. 6, г. Пермь, 614094, Телефон: (342) 227-09-69, Факс: (342) 227-09-66
E-mail: perm@zural.gosnadzor.ru, http://www.zural.gosnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 34-666-рпо-184П
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

г. Орск
(место составления предписания)

14 марта 2013 г. 14 ч. 00 мин.
(дата и время составления предписания)

На основании распоряжения Западно-Уральского управления Ростехнадзора № 666-рпо от 19 февраля 2013 г. в период с 11 марта 2013 г. по 14 марта 2013 г.

Немтурцом Сергеем Владимировичем, старшим государственным инспектором отдела государственного энергетического надзора и котлонадзора по Оренбургской области Западно-Уральского управления Ростехнадзора

(Ф.И.О., должность лица, проводившего проверку, наименование отдела)

в присутствии:

Свеховской Татьяны Александровны, заместителя директора МОАУ «СОШ № 32 г. Орска» по АХЧ

(Ф.И.О., должность, документ (доверенность, приказ), подтверждающий полномочия лица, присутствовавшего при проверке)

проведена проверка МОАУ «СОШ № 32 г. Орска», Российская Федерация, 462421, Оренбургская область, г. Орск, ул. Омская, 69А.

(наименование проверяемого юридического лица или предпринимателя и его местонахождение)

По результатам проверки составлен Акт проверки № 34-666-рпо-345А от 14 марта 2013 г.

В соответствии с Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным постановлением Правительством РФ № 401 от 30.07.2004 г., Положением о Западно-Уральском управлении Ростехнадзора, утвержденным приказом Ростехнадзора № 782 от 27.12.2012 г., должностные лица территориальных органов Ростехнадзора имеют право давать юридическим лицам, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений лицензионных требований и условий, обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах, нормах и правилах, в пределах установленной компетенции Ростехнадзора.

На основании вышеизложенного Устиченко Лидии Игоревне, директору МОАУ «СОШ № 32 г. Орска»

(Ф.И.О., должность руководителя, наименование организации)

предписывается устранить следующие нарушения, выявленные в результате проверки:

1	2	3	4
1.	<p>Для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок руководитель МОАУ «СОШ № 32 г. Орска» соответствующим документом не назначил ответственного за электрохозяйство организации из числа руководителей и специалистов МОАУ «СОШ № 32 г. Орска» после проверки знаний в комиссии органов госэнергонадзора и присвоения IV группы по электробезопасности в электроустановках напряжением до 1000 В (приказ МОАУ «СОШ № 32 г. Орска» № 44 от 07.08.2012 г. о назначении электрика Максимова Ю.Г. ответственным за электрохозяйство нарушает требования действующих правил, так как он не относится к числу руководителей и специалистов и ему не проводилась проверка знаний в комиссии органов госэнергонадзора).</p>	<p>«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные Минэнерго России № 6 от 13.01.03 г. и зарегистрированные Минюстом России № 4145 от 22.01.03г. (ПТЭЭП), п. 1.2.3, п. 1.2.7, п. 1.4.28</p>	28.06.2013
2.	<p>При установленной мощности электроустановок МОАУ «СОШ № 32 г. Орска» свыше 10 кВА (85 кВт согласно акту разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электросетей и электроустановок с ОАО «Оренбургэнерго» от 16.02.2006 г.) для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок руководитель МОАУ «СОШ № 32 г. Орска» соответствующим документом не назначил заместителя ответственного за электрохозяйство организации из числа руководителей и специалистов МОАУ «СОШ № 32 г. Орска» после проверки знаний в комиссии органов госэнергонадзора и присвоения IV группы по электробезопасности.</p>	<p>ПТЭЭП, п. 1.2.3, п. 1.2.7, п. 1.4.28</p>	28.06.2013
3.	<p>В МОАУ «СОШ № 32 г. Орска» не обеспечена эксплуатация электроустановок подготовленным электротехническим персоналом из числа своих работников (рабочий по комплексному обслуживанию и текущему ремонту здания, принятый, в том числе, для выполнения работ в электроустановках, не имеет профессиональной подготовки, соответствующей характеру работы, а электрику Максимова Ю.Г. более 3-х лет не проводилась проверка знаний), либо по договору со специализированной организацией.</p>	<p>ПТЭЭП, п. 1.2.1</p>	28.06.2013
4.	<p>Руководитель МОАУ «СОШ № 32 г. Орска» не организовал обучение и проверку знаний в соответствии с требованиями ПТЭЭП электрику Максимова Ю.Г., а также рабочему по комплексному обслуживанию и текущему ремонту здания, принятому, в том числе, для выполнения работ в электроустановках, предусмотренных соответствующей должностной инструкцией и не имеющему профессиональной подготовки, соответствующей характеру работы.</p>	<p>ПТЭЭП, п. 1.4.7, п. 1.4.19, п. 1.4.30, п. 1.4.34, п. 1.4.38, п. 1.7.8</p>	28.06.2013

	2	3	4
	В МОАУ «СОШ № 32 г. Орска» не организовано присвоение группы по электробезопасности I работникам из числа неэлектротехнического персонала, которым необходимо иметь указанную группу согласно утвержденному перечню.	ПТЭЭП, п. 1.4.4, п. 1.7.8	28.06.2013
6.	Однолинейная схема электроснабжения МОАУ «СОШ № 32 г. Орска» составлена с нарушениями ГОСТ 21.613-88 «Система проектной документации для строительства. Силовое электрооборудование. Рабочие чертежи» и ГОСТ 21.608-84 «Система проектной документации для строительства. Внутреннее электрическое освещение. Рабочие чертежи»; схема не утверждена ответственным за электрохозяйство МОАУ «СОШ № 32 г. Орска».	ПТЭЭП, п. 1.5.18; ГОСТ 21.613-88, п. 2.4, п. 2.5; ГОСТ 21.608-84, п. 2.5	28.06.2013
7.	Питающая кабельная линия напряжением 0,4 кВ (КЛ-0,4 кВ) от ТП-140г до вводно-распределительного устройства здания МОАУ «СОШ № 32 г. Орска», находящаяся согласно акту разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электросетей от 16.02.2006 г. на балансе МОАУ «СОШ № 32 г. Орска», не имеет паспорта.	ПТЭЭП, п. 2.4.5	28.06.2013
8.	В МОАУ «СОШ № 32 г. Орска» не обеспечено наличие протоколов (актов) профилактических испытаний питающей КЛ-0,4 кВ.	ПТЭЭП, п. 1.2.2, п. 2.4.28, п. 3.6.1, п. 3.6.13, раздел 6 приложения 3	28.06.2013
9.	Не заведен паспорт на находящееся в эксплуатации заземляющее устройство, указанное в протоколе проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств электротехнической лаборатории ООО «Орскторгтехника».	ПТЭЭП, п. 2.7.15	28.06.2013
10.	В МОАУ «СОШ № 32 г. Орска» не определены конкретные сроки испытаний и измерений параметров электрооборудования электроустановок при капитальном ремонте, при текущем ремонте и при межремонтных испытаниях и измерениях.	ПТЭЭП, п. 3.6.2	28.06.2013
11.	Руководитель МОАУ «СОШ № 32 г. Орска» не утвердил перечень работ, выполняемых в электроустановках в порядке текущей эксплуатации.	«Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок», утвержденные Минтрудсоцразвития РФ № 3 от 05.01.2001 г. и Минэнерго РФ № 163 от 27.12.2000 г. (далее - ПОТ РМ-016-2001), п. 2.4.1	28.06.2013
12.	В МОАУ «СОШ № 32 г. Орска» не обеспечено составление и утверждение годовых планов (графиков) на все виды ремонтов основного оборудования электроустановок.	ПТЭЭП, п. 1.6.1, п. 1.6.3	28.06.2013
13.	В МОАУ «СОШ № 32 г. Орска» не обеспечено вы-	ПТЭЭП, п. 2.12.12	28.06.2013

	2	3	4
	полнение работ по очистке светильников, осмотру и ремонту сети электрического освещения, по графику (плану ППР) квалифицированным персоналом.		
14.	В МОАУ «СОШ № 32 г. Орска» не обеспечено проведение периодических осмотров вводно-распределительного устройства (ВРУ-0,4 кВ), распределительных устройств (РУ-0,4 кВ).	ПТЭЭП, п. 2.2.39	28.06.2013
15.	Не выполнена проектная документация на смонтированную в 2000-х годах электроустановку кабинета информатики.	ПТЭЭП, п. 1.3.2	28.06.2013
16.	В кабинете информатики, в кабинете домоводства штепсельные розетки установлены на высоте менее 1,8 м.	ПТЭЭП, п. 1.7.2; «Правила устройства электроустановок» (далее – ПУЭ), утвержденных приказом Минтопэнерго РФ 06.10.1999 г., п. 6.6.30, п. 7.1.36	28.06.2013
17.	На оборотных сторонах дверей ВРУ-0,4 кВ не выполнены надписи, указывающие назначение присоединений.	ПТЭЭП, п. 2.2.20	28.06.2013
18.	На лицевых сторонах щитов и сборок сети освещения отсутствуют надписи (маркировка) с указанием наименования (щита или сборки), номера, соответствующего диспетчерскому наименованию.	ПТЭЭП, п. 2.12.5	28.06.2013


Информацию о выполнении настоящего предписания представить по адресу: 460038, г. Оренбург, пр. Дзержинского, 2 на имя заместителя руководителя Западно-Уральского управления Ростехнадзора письменно в указанные сроки.

Настоящее предписание составлено в 2-х экземплярах.

старший государственный инспектор


(подпись) /С.В. Немтурец/

С предписанием ознакомлена, экземпляр предписания получила:
директор МОАУ «СОШ № 32 г. Орска»


(Ф.И.О. (если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, подпись) /Л.И. Устиченко/

14 марта 2013 г.

Получить и подписать предписание отказался _____

(делается отметка должностным лицом)